

نقص باتری، عامل اصلی آتش سوزی گلکسی نوت ۷

تحقیقات انجام شده از سوی سامسونگ الکترونیکس در رابطه با علت آتش گرفتن گلکسی نوت ۷، به نتیجه رسیده و نشان می‌دهد باتری عامل اصلی این مشکل بوده است؛ این مطلب را منبعی آگاه به رویترز اعلام کرده است.

به گزارش ایسکانیوز، بزرگ‌ترین تولیدکننده موبایل در جهان به دنبال آن است تا خطرات ناگوار یکی از جنجالی‌ترین نقص‌های ایمنی در تاریخ تکنولوژی را پشت سر گذاشته، و پرچمدار بعدی‌اش را معرفی کند. به همین دلیل سرمایه‌گذاران و تحلیلگران معتقدند سامسونگ باید پیش از رونمایی گلکسی ۸ مشکلات پیشین را به طور کامل تشریح کرده و تضمین نماید که دوباره شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود.

در همین رابطه از هفته‌ها قبل شایعاتی در مورد زمان اعلام جزئیات آتش سوزی نوت ۷ به گوش می‌رسد، اما این منبع آگاه که خواسته ناشناس باقی بماند، می‌گوید یک روز قبل از اعلام گزارش مالی تفصیلی سه ماهه آخر سال مالی ۲۰۱۶ یعنی در تاریخ ۲۳ ژانویه (چهارم بهمن ماه) کنفرانسی برای این موضوع برگزار شده و نتایج تحقیقات به اطلاع عموم می‌رسد.

در این کنفرانس، کوه دونگ جین مدیرعامل سامسونگ موبایل شخصاً گزارش تحقیقات را بر عهده خواهد گرفت، ضمن اینکه اقدامات در دست اجرا برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی در آینده را نیز اعلام خواهد کرد.

گفتنی است؛ سامسونگ پس از فراخوان ۲.۵ میلیون دستگاه گلکسی نوت ۷ اعلام کرد نقص در باتری‌های شرکت زیرمجموعه‌اش یعنی باعث به وجود آمدن این مسئله شده، اما پس از اینکه وضعیت مشابهی در مورد باتری‌های دیگر تأمین‌کنندگان نیز پیش آمد، این احتمال رد شد و ضعف طراحی دستگاه به عنوان عامل اصلی آتش سوزی قلمداد گشت.

حال این منبع ناشناس می‌گوید کمپانی کره‌ای با شبیه‌سازی شرایط آتش سوزی در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی، به این نتیجه رسیده که طراحی سخت‌افزار یا مشکلات نرم‌افزاری نقشی در آن نداشته است. در نهایت برای اطمینان از این موضوع، چاره‌ای نداریم جز اینکه یک هفته صبر پیشه کنیم.

منبع: دیجیاتو